

**Referenz:****Oeversee - Br. - Untersuch.**


**Bauherr:** WBV Nord Oeversee  
**Ort:** Oeversee  
**Kostenstelle:** 29906  
**Gebirgsformation:** Lockerformation  
**Bohrverfahren:** Brunnenuntersuchung  
 Reinigung, Auflandungen



**Anzahl Bohrungen:** 8  
**Bohrtiefe in m:** 283  
**Bohrmeter gesamt:** 1870  
**Bohr-Ø in mm:** unterschiedlich  
**Ausbaudaten:** unterschiedlich

**Zweck der Bohrung:**

Untersuchung von 8 Stck. Tiefbrunnen des  
 WBV Nord Oeversee,  
 Förderanlagen ein- und ausbauen,  
 mechanische Reinigung,  
 Absaugen von Auflandungen,  
 optische Befahrung aller Brunnen,  
 Ringraumkontrolle SGL,NN,GG D,CAL und  
 EMDS am Brunnen 3,  
 Teilverfüllung von Brunnen 7b.

**Zusätzliche Erklärungen:**

Untersuchung von 8 Stck. Betriebswasserbrunnen beim WBV Nord in Oeversee. Bei allen Brunnen wurden die Förderanlagen aus- und eingebaut sowie optisch mittels Unterwasserkamera befahren. Die Brunnen 3 und 8.1 wurden mechanisch gereinigt. Bei den Brunnen 3, 7b und 8.1 wurden die Auflandungen abgesaugt sowie beim Brunnen 7b eine Teilverfüllung der Filterstrecke durchgeführt. Am Altbrunnen 3 wurden zusätzlich zur optischen Befahrung Ringraumkontrollmessungen ausgeführt.



NORD BOHR UND BRUNNENBAU GmbH  
 Randersweide 1  
 D 21035 Hamburg  
 Fon +49 40 735 956-30  
 Fax +49 40 735 956-40  
 info@nord-bb.de | www.nord-bb.de

Geschäftsführer:  
 Dipl. Ing. Sven Tewes  
 AG Hamburg HRB 86098  
 FA HH-Bergedorf  
 St.-Nr. 44/747/00114  
 Ust.-Id-Nr. DE 223590346

HypoVereinsbank  
 IBAN DE78 20030000 0000 334920  
 BIC HYVEDEMM300  
 Commerzbank AG  
 IBAN DE30 20040000 0124 212200  
 BIC COBADEFFXXX